

AERMEC
L. MUREDDU

ALLEGATO ^{U.A.} 913 ALLA DETERMINA N° 913 DEL 21 LUG. 2014

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
VIA GARIGLIANO N°13 09122 CAGLIARI
Tel. 070/284652 Fax 070/284652 mail (aermec@tiscali.it)

P. IVA 01875160929

AZIENDA U.S.L. N° 8 - CAGLIARI

18 LUG. 2014

ENTRATA
SERVIZIO TECNICO

Spett.
ASL 8
Via Romagna
09100 Cagliari

Cagliari 17/07/2014

Preventivo n° 59/14

Come da accordi comunichiamo preventivo per la sostituzione dei componenti difettosi su apparecchi CdZ

Installati nei padiglioni sotto elencati:

Pad, A Primo piano

N° 4 valvole a tre vie bloccate su ventilconvettori a cassetta ,sostituzione costo € 240,00

N° 1 kit. Pompa scarico condensa costo € 90,00

N° 1 scheda + display costo € 180,00

N. 1 ventil conv FCX sost. Scheda da recuperare da altro ambiente e installare

N.2 filtro aria completo di guide costo € 40,00

Piano terra

N. 2 kit. Termostato ventilconvettori corridoio costo € 160,00

Manodopera costo € 480,00

Pad. B

N° 2 scheda + display da recuperare da altro ambiente e installare

N° 2 kit. Termostato ventilconvettori corridoio costo € 160,00

N° 3 valvole a tre vie bloccate su ventilc.FCX, sostituzione costo € 180,00

N° 5 filtri aria per FCX costo € 100,00

SERD

N° 2 valvole a tre vie bloccate su ventilc. FCX sostituzione costo € 120,00

Manodopera costo € 480,00

Pad.C

Apparecchio pompa di calore MOD. NRA sostituzione n° 01 scheda + display costo € 700,00

N° 1 monitor di tensione costo € 60,00

N° 2 kit. Termostato ventilconvettori bagno + corridoio costo € 160,00

Manodopera € 100,00

Pad. D

N° 2 scheda + display da recuperare da altro ambiente e installare

N° 8 kit. Termostato ventilconvettori costo € 640,00

Pompa di calore A circuito frigo 2 completamente scarico, ricerca perdita + ricarica completa costo € 400,00

Pompa di calore B scheda non risponde ai comandi Sostituzione n° 1 scheda + display costo € 700,00

Pad. E

N° 13 kit. Termostato ventilconvettori costo € 1040,00

N° 6 scheda + display da recuperare da altro ambiente e installare

Fancoil n° 41 sistemazione vibrazione riscontra alla massima velocità

Manodopera costo € 480,00

Pad. Q

Fancoil ingresso manca motore + filtro aria

Fornitura e installazione nuovo motore + filtro costo € 150,00

Pad G

NB. I ventilconvettori a cassetta funzionano in modo non termostato a causa di manomissione schede e collegamenti elettrici.

Totale complessivo.....€ 6.560,00 + Iva

Il presente allegato è composto di n° 1 fogli

di n° 1 pagine.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

(Ing. Massimo Masia)

L. MUREDDU

di MUREDDU PASQUALE

Condizionamento, pompe di calore, refrigerazione

Servizio Assistenza Tecnica AERMEC

Via Garigliano 13, Tel. 070.284652

09122 CAGLIARI

P. IVA MRD PQL 47706 B354L - P.I. 01875160929