

ALLEGATO

ALLA DETERMINA N°

1083

DEL

12 OTT. 2015

Ordine di Lavoro / Rapporto Tecnico n° 615036065

Ord. n°: 615036065

Assegnato a: **Severio Davide**

Richiedente: **REPARTO**

Rich. Ente:

Próbrieta: **SI SEGNALA GIUSTO**

Data / Ora: 07/08/2015 12:00

Tipo di Int.: **COMPETTIVA**

Telefono: **RM**

Data/Ora Rich. Ente: 04/08/2015 18.08.00

Dati di CHIUSURA

Data / Ora: 07/08/2015 16:30

L'apparecchio funziona correttamente:

Tecnico: **Sarina Nicola**

Firma: *[Signature]*

Accettazione: **REPARTO**

Emessa:

Per segnalare non rispondente:

[Signature]

Investimento N.: **1001006673** Tipologia: **GRUPPO RADIOLOGICO**
Produttore: **GIARRONT SPA** Modello: **AGIL**
Materiale: **STRAD36** Sede: **SAN GIUSEPPE CALASANZIO - ISILI**
Reperto: **RADIOLOGIA - PIANO 1** Unità: **DIAGNOSTICA STANZA 1**

Intervento: **DESCRIZIONE**

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: **ASSISTENZA AL TECNICO DI DIAGNOSTICA RADIOLOGICA SULL'USO DEL GRUPPO RADIOLOGICO STRAD36 DELLA RADIOLOGIA IN UN'UNITA' COLLEGATA CON UNO DEI SISTEMI PER LA DIAGNOSTICA RADIOLOGICA. L'INTERVENTO CONSISTEVA NELLA VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO RADIOLOGICO STRAD36 E NELLA VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA PER LA DIAGNOSTICA RADIOLOGICA. L'INTERVENTO E' STATO COMPLETATO CON SUCCESSO.**

Risparmi

Interventi eseguiti

Note

Il presente allegato è composto di n° 1 fogli.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Maska)