


Il presente allegato è composto di n° 1 fogli.  
 Il Responsabile del Servizio Tecnico  
 (Ing. Massimo Mastia)

ALLEGATO A  
 ALLA DETERMINA N° 183  
 DEL 22 FEB. 2016

**Ordine Di Lavoro / Rapporto Tecnico nr.615040555**

 OdL nr.: **615040555** Data / Ora: **04/02/2016 09:59**  
 Assegnato a: **Pateri Andrea** Tipo di Int.: **CORRETTIVA**  
 Richiedente: **NN** Telefono: **NN** FM:   
 # Rich.Ente: **586** Data/Ora Rich Ente : **04/02/2016 10:00:00**  
 Problema: **SONDA ECOGRAFO MOD. RIC5-9-D GE ROTTA**

**Dati di CHIUSURA**

Data / Ora: **04/02/2016 13:00**  
 L'apparecchio funziona correttamente:   
 Tecnico: **Pateri Andrea**  
 Firma: \_\_\_\_\_  
 Accettazione: **REPARTO**  
 Firma: \_\_\_\_\_  
 Personale non presente:

Inventario N.: **10010036177** Tipologia: **SONDA ECOGRAFICA**  
 Produttore: **GE HEALTHCARE** Modello: **RIC59D**  
 Matricola: **194825KR6** Sede: **SS TRINITÀ**  
 Reparto: **PADIGLIONE L - OSTETRICIA E GINECOLOGIA** Unità: **GENERALE**

**Estremi degli INTERVENTI**

Tecnico	Descrizione	Data/H Inizio	Data/H Fine	Codici Intervento
Pateri Andrea	SI ESEGUE SOPRALLUOGO	04/02/16 11:00	04/02/16 11:20	8000
Pateri Andrea	RILEVATA SONDA DANNEGGIATA CON IMPORTANTE ROTTURA DELL'INVOLUCRO NELLA PARTE ALTA IN PROSSIMITA DELLE LENTI ACUSTICHE. SONDA NON RIPARABILE. SI ALLEGA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	04/02/16 12:00	04/02/16 13:00	8000

**Ricambi**

**Interventi Esterni**

**Note**