(2) (189

ASLCagliari

Presidio Ospedaliero
Marino

Struttura Complessa
Chirurgia d'Urgenza

IDO 36
€ 20
CAP. TEC. A
CIG. Z2C0DS

Rif. N° 92 / 2013 Ap/45106

25 NOV. 2013

Ing Masia / Dott Finigu —>

Alla C. A. dell'Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici
A.S.L. 8 di Cagliari,
via Piero della Francesca, 1 - Selargius

prego procedere
22/11/2013

Oggetto : Fabbisogno urgente di Elettrobisturi per medicheria di reparto : sollecito.

A seguito della nostra richiesta del 17/04/2013 (*n° rif. 35 / 2013 Ch.d'Urg.*) relativa all'acquisto di un elettrobisturi per il reparto (*come da allegato*), precisata ulteriormente con indicazione della tipologia di apparecchio necessario alle esigenze.

Si precisa imnoltre che per l'Apparecchio MAXIUM 420/m della KLS-Martin è stata reperita una offerta ad un prezzo particolarmente competitivo, inferiore al prezzo reperibile in CONSIP.

Confermato che è assolutamente pericoloso che un locale adibito a medicheria e ambulatorio d'accettazione di una U.O.C. di Chirurgia d'Urgenza rimanga così a lungo privo di un presidio per emostasi, sollecito l'acquisto e declino ogni responsabilità su conseguenze derivanti dalla mancanza di questa strumentazione nei locali sopraindicati.

Cordiali saluti

Cagliari, 13/11/2013.

A.S.L. N° 8 - Ospedale Marino
Chirurgia d'Urgenza
Matr. 48805
Dott. Garau Alessandro
Il Direttore U.O.C.
Alessandro Garau

AZIENDA U.S.L. N. 8 - CAGLIARI
SERVIZIO TECNICO
15 NOV. 2013
ENTRATA

Asl Cagliari
Sede legale: Via Logudoro, 17 09126 Cagliari
Sede Amm.va: Via Piero della Francesca, 1 09047 Selargius
c.f. e p. iva 02261430926
www.aslcagliari.it

Struttura Complessa
Chirurgia d'Urgenza
Lungomare Poetto, 12 Cagliari
Tel 070/6094347 Fax 070/6094355
Direttore : Dr. Alessandro Garau

ALLEGATO A
ALLA DETERMINA N° 241 DEL 26 FEB. 2014

Il presente allegato è composto di n° 3 fogli.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

N° Rif.: 35/2013 Ch. D'Urg.

Alla c. a. del Direttore Sanitario
P.O. "MARINO"
SEDE

Oggetto: Necessità urgente di Elettrobisturi per reparto.

Con la presente si intende comunicare la impossibilità di riparazione dell'Elettrobisturi in dotazione alla medicheria di reparto da numerosissimi anni; trattasi dell' EV300 del produttore EVIMEDICA Srl, ritirato il 13/06/2012 dalla Ingegneria Biomedica "Santa Lucia" ed attualmente in attesa di essere demolito. E' identificato dal n° di inventario Biomedicale : **10017056**. Allego a questa richiesta fotocopia del "fuori uso" del suddetto elettrobisturi.

Poiché nei giorni scorsi è andato incontro a guasto altro Elettrobisturi utilizzato abitualmente in sala operatoria, il sottoscritto considera assolutamente necessario procedere all'acquisto per l'U.O.C. in intestazione di un nuovo Elettrobisturi di qualità elevata tale che possa fungere da strumento di riserva per eventuali necessità della sala operatoria per sostituzioni immediate.

Considerato che attualmente si possono reperire in commercio apparecchi di notevoli caratteristiche tecniche a prezzi assolutamente competivi, chiedo l'acquisto di uno strumento che possieda le seguenti caratteristiche :

- Taglio monopolare regolabile da 5 fino a 360 Watt.;
- Taglio micro monopolare regolabile da 1 Watt fino a 70 Watt.;
- Taglio di tipo pulsato per endoscopia (Endo-mode) regolabile da 1 fino a 120 Watt, che produce fasi alterne di taglio e coagulazione per mezzo di impulsi in sequenza;
- Coagulazione monopolare a contatto regolabile da 5 fino a 250 Watt con arresto automatico dell'erogazione di corrente al raggiungimento della coagulazione;
- Coagulazione micro monopolare a contatto regolabile da 1 Watt fino a 70 Watt con arresto automatico dell'erogazione di corrente al raggiungimento della coagulazione;
- Coagulazione monopolare spray regolabile da 2 a 150 Watt.;
- Taglio bipolare regolabile da 1 fino a 120 Watt con attivazione a pedale;
- Coagulazione bipolare regolabile da 1 fino a 120 Watt con attivazione a pedale;
- Coagulazione bipolare regolabile da 1 fino a 120 Watt con attivazione automatica a contatto con arresto automatico dell'erogazione di corrente al raggiungimento della coagulazione;
- Coagulazione micro bipolare regolabile da 0,1 fino a 50 Watt, con attivazione automatica a contatto e con arresto automatico dell'erogazione di corrente al raggiungimento della coagulazione;
- Corrente bipolare regolabile da 5 fino a 320 Watt per la chiusura di vasi;
- Due uscite monopolari e due uscite bipolari;
- Sistema plug&play per strumenti che si regolano automaticamente dopo la connessione;
- Possibilità di erogare correnti di coagulazione monopolare da due manipoli contemporaneamente;
- Possibilità di selezionare fino a 99 programmi memorizzati in precedenza;
- Ampio display alfanumerico per la visualizzazione immediata delle modalità d'uso;
- Selezionabilità dei programmi attraverso la pedaliera;
- Piastra paziente del neutro a doppio settore;
- Presenza nel display di Indicatore a colori del contatto tra piastra e paziente.
- Possibilità di inserire unità accessoria per la coagulazione con il gas argon;
- Possibilità di inserire unità accessoria per la aspirazione di fumi;
- Possibilità di utilizzare accessori poliuso isomarca, economici rispetto al poliuso, risterilizzabili 50 volte, costruiti per taglio e coagulo quali :
  - Forbici bipolari con cavo unico;
  - Pinze per coagulazione e resezione bipolare;
  - Pinze per sigillatura dei vasi;
  - Pinze per sigillatura e taglio in laparoscopia.

Un apparecchio che corrisponde a queste elevate caratteristiche è il MAXIUM 420/m della KLS-Martin, presente negli elenchi CONSIP, proposto dalla Medical S.p.A. di Sassari a condizioni particolarmente vantaggiose con la formula della rottamazione di un bisturi elettrico non funzionante.
Pur tenendo presente l'attuale situazione economica, si sollecita l'attivazione della procedura di acquisto, in quanto questa formula sembra vantaggiosa nel momento in cui è improrogabilmente necessario aggiornare gli strumenti dell'U.O.C.

Cordiali saluti,

Cagliari, 17/04/2013

A.S.L. N° 8 - Ospedale Marino
Il Direttore Chirurgia d'Urgenza
Alessandro Garau Matr. 48805
Dott. Garau Alessandro

Asl Cagliari
Sede legale: Via Logudoro, 17 09126 Cagliari
Sede Amm.va: Via Piero della Francesca, 1 09047 Selargius
c.f. e p. iva 02261430926
www.aslcagliari.it

Struttura Complessa
Chirurgia d'Urgenza
Lungomare Poetto, 12 Cagliari
Tel 070/6094347 Fax 070/6094355
Direttore : Dr. Alessandro Garau

INGEGNERIA BIOMEDICA SANTA LUCIA

OdL nr.: **615009089**
Assegnato a: **Scotto Davide**
Richiedente: **REPARTO**
Rich.Ente: **NN**
Problema: **NON FUNZIONA**

Data / Ora: **13/06/2012 09:20**
Tipo di Int.: **CORRETTIVA**
Telefono: **NN** FM: ☐
Data/Ora Rich Ente : **13/06/2012 08:00:00**

Dati di CHIUSURA
Data / Ora: **13/06/2012**
L'apparecchio funziona correttamente: ☐
Tecnico: **Scotto Davide**
Firma:
Accettazione: REPARTO
Firma:
Personale non presente: ☐

Inventario N.: **10010017056** Tipologia: **ELETTROBISTURI**
Produttore: **EVIMEDICA SRL EVILASER GROUP** Modello: **EV300**
Matricola: **94001** Sede: **MARINO**
Reparto: **FABBRICATO PRINCIPALE - PIANO 1 - CHI** Unita: **GENERALE**

Estremi degli INTERVENTI

Tecnico	Descrizione	Data/H Inizio	Data/H Fine	Codici Intervento	
Scotto Davide	RITIRO STRUMENTO PER RIPARAZIONE. RISCONTRATO GUASTO SULLA SCHEDA DEL EROGAZIONE POTENZA. RISCONTRATA ROTTURA MANOPOLA SELEZIONE POTENZA E DEL CAVO PIARTA. L'APPARECCHIATURA PRESENTA SEGNI DI RUGINE IN TUTTO L'INVOLUCRO. L'APPARECCHIATURA RISULTA ESSERE VETUSTA. PERTANTO SE NE CONSIGLIA LA DISMISSIONE.	13/06/12 10:00	13/06/12 12:00	8000	8010

Ricambi

Interventi Esterni

Note