ALLEGATO A
ALLA DETERMINA N° 3 DEL - 7 GEN. 2015

Il presente allegato è composto di n° 1 fogli.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

CENTRO REGIONALE
PER LA DIAGNOSI E LA CURA DELLA SCLEROSI MULTIPLA
ASL8,Università degli Studi di Cagliari
Direttore:Prof.ssa M. G. Marrosu
Ospedale Binaghi, Via Is Guadazzonis 2, 09126 Cagliari
Tel.070/6092928/30 Fax 070/6092929

Cagliari, 9 Settembre 2014

Prot.n. 32

Al Dirigente Sanitario
P.O. Binaghi
SEDE

Al Responsabile
Servizio Acquisti
ASL 8

28/11/2014

OGGETTO: sostituzione sonda "Bladder Scanner PBSV4.1".

In riferimento allo strumento in oggetto , distribuito dalla ditta Medica, si chiede la sostituzione della sonda.

La rottura risulta avvenuta da rottura accidentale, non riconducibile a causalità o persona; non può pertanto essere riparata come rilevato dal tecnico della ditta fornitrice.

Si sottolinea l'urgenza della richiesta, dal momento che nelle condizioni attuali lo strumento non può essere utilizzato.

Cordiali saluti

Il Direttore del Centro
Prof.ssa M.G. Marrosu

P.O. "R.BINAGHI" - CAGLIARI
CENTRO SCLEROSI MULTIPLA
Prof.ssa M.G. Marrosu

AZIENDA U.S.L. N° 8 - CAGLIARI
25 NOV. 2014