ALLEGATO A
ALLA DETERMINA N° 491 DEL - 5 MAG. 2015

Il presente allegato è composto di n° 3 fogli.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

ASLCagliari

Presidio Ospedaliero
Marino

Direzione Sanitaria

n° prot. NP/2015/4122

Al Sig. Responsabile U.O.C.
Patrimonio e Servizi Tecnici ASL8

e p.c. Al Sig. Economo P.O. Marino

AZIENDA U.S.L. N. 8 - CAGLIARI
SERVIZIO TECNICO
05 FEB. 2015
PER PRESA IN CARICO

URGENTE

Oggetto: **Lava-endoscopi Chirurgia d'Urgenza P.O. Marino**

Si trasmette, con parere favorevole e significandone l'urgenza, la richiesta relativa all'acquisizione di un'apparecchiatura per il lavaggio degli endoscopi, a firma del Sig. Direttore della U.O di Chirurgia d'Urgenza Dott. Alessandro Garau.

Cagliari, 03.02.2015

Distinti saluti.

Il Direttore Sanitario F.F
P.O. Marino
Dott. Sergio Laconi

Dottor Sergio Laconi
Direzione Sanitaria
P.O. Marino

AZIENDA U.S.L. N° 8 - CAGLIARI
04 FEB. 2015
ENTRATA
SERVIZIO TECNICO

Asl Cagliari
Via Piero della Francesca, 1 09047 Selargius
c.f. e p. iva 02261430926
www.aslcagliari.it

Direzione Sanitaria-P.O.Marino
Lungomare Poetto Cagliari
Tel 070/6094454/4394
Fax 070/6094461

ASLCagliari

Presidio - Ospedaliero
Marino

Struttura Complessa
Chirurgia d'Urgenza

AZIENDA U.S.L. N. 8 - CAGLIARI
P.O. MARINO
DIREZIONE SANITARIA
26 GEN. 2015
Prot. N. PG/2015/9001

N° Rif. : 9 / 2015

Al Direttore Sanitario
P. O. "Ospedale MARINO
SEDE

Oggetto: Nuova interruzione del Servizio di Endoscopia per guasto tecnico della lavaendoscopi .

Il Sottoscritto dott. **Alessandro Garau**, Responsabile della **U.O.C. Chirurgia d'Urgenza del Presidio Ospedaliero "Marino" di Cagliari,** fa presente a Codesta Spett.le Direzione Sanitaria che in data 22/01/2015 la lavaendoscopi, in dotazione al Servizio di Endoscopia dell'U.O.C. in intestazione, è andata incontro ad un nuovo guasto che ha prodotto l'arresto del servizio di Endoscopia.

Già dal 20/02/2012 il sottoscritto aveva segnalato l'irregolare funzionamento dello strumento in dotazione e richiesto l'acquisto di una nuova lavaendoscopi per obsolescenza della macchina in dotazione e per attuale inadeguatezza rispetto alle norme vigenti sulla disinfezione degli endoscopi. Tale acquisto era già stato sollecitato per i guasti tecnici ripetuti, in data 14/11/2013 senza esito. Considerato quindi che l'arresto del Servizio di Endoscopia, aperto al pubblico tramite CUP, determina rilevanti rimostranze da parte dell'utenza, si rinnova la richiesta di sostituzione della attuale macchina, chiedendone la sostituzione.

Si **RICHIEDE** quindi

la fornitura – anche tramite "*service*" - di una macchina lavaendoscopi che sia fornita delle seguenti caratteristiche :

- Conformità alla normativa europea EN ISO 15883-1 e EN ISO 15883-4;
- Caricamento degli endoscopi dall'alto.
- Disinfezione con acido peracetico;
- Temperatura d'esercizio tra 30 e 40°C per minor stress degli apparecchi endoscopici;
- Dimensioni contenute associate a facile spostabilità grazie alla presenza di ruote e carrello ai fini della pulizia della postazione;
- Esecuzione del test di tenuta dell'endoscopio in continuo per l'intera durata del ciclo;
- Controllo automatico ed informatizzato dell'intero processo: lavaggio, risciacquo intermedio, disinfezione/sterilizzazione, risciacqui, asciugatura;
- Macchina dotata di riconoscimento con codice a barre per l'identificazione degli endoscopi;

A.S.L. N° 8 - OSPEDALE MARINO
CHIRURGIA D'URGENZA
IL DIRIGENTE MEDICO
Dott. Garau Alessandro - Matr. 43805

- Fornita di stampante integrata per il documento di tracciabilità che riporti tutte le informazioni attestanti le caratteristiche del ciclo: temperatura, tempi di contatto, etc.
- Capace di effettuare il controllo di pervietà e/o ostruzione individuale dei canali dell'endoscopio durante l'intero ciclo;
- Esecuzione del trattamento per immersione completa dell'endoscopio;
- Dotazione di vasca singola che consente il trattamento di un solo strumento per volta;
- Esecuzione del ciclo completo di lavaggio, disinfezione ed asciugatura in meno di 20 minuti;
- Presenza di guarnizione a gonfiaggio pneumatico che isola la vasca, al fine di evitare ogni rischio di emissione di vapori;
- Dotazione di sistema che renda indipendente l'andamento del ciclo rispetto ad eventuali oscillazioni di pressione alla rete idrica;
- Fornita di sistema di trattamento dell'acqua di rete basato su catena filtrante da 1 micron a 0.2 micron, sterilizzante secondo ASTM F838-05;
- Fornita di un ciclo di autodisinfezione efficace contro i prioni (in conformità a DGS 138 14/03/2001)
- Dotata di ciclo automatico di autodisinfezione di tutte le parti della linea acqua nella macchina (catena filtrante inclusa) e non solo della vasca di disinfezione dove alloggiano gli strumenti;
- Indipendente da approvvigionamento esterno di aria compressa.

Cagliari, 23.01.2015

il Direttore U.O.C.
Alessandro Garau

ASL N° 8 - OSPEDALE MARINO
CHIRURGIA D'URGENZA
IL DIRIGENTE MEDICO
Dott. Garau Alessandro - Matr. 40805

Si allegano le precedenti richieste e solleciti del 20/02/2012, del 02/12/2012 e del 14/11/2013 rimaste disattese.