Via S. Maria Chiara, 159 - 09134 Pirri - Cagliari
TEL/FAX 070524022-070500011
email ufficio commerciale; abmed@tiscali.it
email ufficio amministrativo; abmedamministrazione@tiscali.it
email assistenza tecnica; tecniciabmed@gmail.com

ALLEGATO A) ALLA DETERMINA N° 497 DEL 5 MAG. 2015

Prev. N. 16/2015 del 21/04/2015

Cliente; Asl 8 Cagliari - Serv. Patrimonio e Servizi Tecnici

Partita Iva; 02261430926

Città; Cagliari Alla cortese attenzione di: Giovanni Scarteddu

Rif.cliente	Rif. Interno Poliamb. Quartu

Descrizione dei lavori;

Con la presente, Vi comunichiamo il preventivo per la riparazione di;
Lampada a Fessura Haag Streit s.n. 109952
Difetto Dichiarato; si richiede aggiornamento a sistema LED

Analisi Tecnica;

Analisi tecnica e funzionale della lampada a fessura, sostituzione del sistema di illuminazione ad incandescenza con sistema a LED, installazione box control illumination per tavolo singolo completo di cavo cable control USB, sostituzione** alimentatore con modello PS-Led. Rimontaggio, prove generali di buon funzionamento*. Riparazione* meccanismo di elevazione della fessura e del tilting riscontrato danneggiato in fase di sopralluogo.**

*Nel caso vengano riscontrati ulteriori difetti in fase di installazione, ogni ulteriore lavoro da effettuare vi verrà comunicato tramite preventivo di spesa dettagliato.

**Il costo delle parti di ricambio indicate è calcolato in conto del ritiro delle stesse rotte e/o danneggiate.

***In caso di spedizione a Vs. carico, all'atto della consegna del collo al corriere, la Ns. ditta non risponde di eventuali danni (starature,asta piegata, rotture, ect...) causati dal trasporto a cura del Vettore stesso.

Operazioni Previste

00 Verifica funzionam. E Ricerca Guasto
01 Smontaggio e Rimontaggio
02 Pulizia Esterna
03 Pulizia interna
04 Lubrificazione parti meccaniche
05 Sostituzione parti di ricambio
06 Taratura e calibrazione elettronica
07 Prove Generale di buon funzionamento

Elenco Ricambi Utilizzati

Q.tà	Descrizione	Listino (cad.)	Sconto	Prezzo
1	Illumination Head BQ900 LED	€ 1.759,00	20%	€ 1.407,20
1	Illumination Control Box	€ 203,00	20%	€ 162,40
1	Control Cable USB	€ 63,00	20%	€ 50,40
1	Power Supply PS-Led	€ 819,00	20%	€ 655,20
				€ 0,00
				€ 0,00

DETTAGLI SULLA LAVORAZIONE IN LABORATORIO E SULLA RESTITUZIONE DELL'APPARECCHIO

ORE DI LAVORO 6
COSTO SINGOLA ORA DI LAVORO € 83,00
TOTALE ORE LAVORO € 498,00
SCONTO SU ORE LAV. 0%
TOTALE A VOI RISERVATO € 498,00

COSTI TRASFERTA
ORE DI VIAGGIO (A+R) 1
COSTO SINGOLA ORA DI VIAGGIO € 62,00
TOTALE ORE DI VIAGGIO € 62,00
SCONTO SU ORE VIAGGIO 0%
TOTALE A VOI RISERVATO € 62,00

TRAGITTO IN KM (A+R) 35,00
COSTO SINGOLO KM DI VIAGGIO € 0,31
TOTALE KM PER TRASFERTA(A+R) € 10,85

TARATURA E CALIBRAZIONE
ORE DI LAVORO NECESSARIE 0
COSTO SINGOLA ORA DI LAVORO € 150,00
TOTALE ORE PER CALIBRAZIONE € 0,00
SCONTO RISERVATO 0%
TOTALE A VOI RISERVATO € 0,00

Note;

In caso di mancata accettazione del preventivo, verrà addebitata la somma di euro 100,00 + IVA come contributo spese per lo smontaggio, verifica del guasto, rimontaggio ed eventuali spese di spedizione e/o trasferta.

Condizioni di Fornitura;
Resa della merce ; a VS. Carico
Consegna; 25 GG da Vs. Accettazione
Pagamento; R.D. 60 GG
Validità del preventivo; 30 GG

COSTO TOTALE LAVORO € 498,00
COSTO TOTALE TRASFERTA € 72,85
TARATURA E CALIBRAZIONE € 0,00
TOTALE PARTI DI RICAMBIO** € 2.275,20

Il presente allegato è composto di n° 1 fogli.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

PREGHIAMO RESTITUIRE COPIA FIRMATA E TIMBRATA PER ACCETTAZIONE

TOTALE LAVORI (IVA ESCLUSA)	€ 2.846,05
IVA 22%	€ 626,13
TOTALE LAVORI (IVA COMPRESA)	€ 3.472,18

Con l'augurio che la presente offerta venga favorevolmente accolta distintamente salutiamo.