


**Ordine Di Lavoro / Rapporto Tecnico nr.615039892**


 OdL nr.: **615039892**  
 Assegnato a: **Scotto Davide**  
 Richiedente: **COCCO**  
 # Rich.Ente: **1/16RAD**  
 Problema: **E COMPARSA UNA PARTE DI FASCIA O TELO SULLA GUIDA DEL TAVOLO**

Data / Ora: **08/01/2016 12:45**  
 Tipo di Int.: **CORRETTIVA**  
 Telefono: **4409**      FM:   
 Data/Ora Rich Ente : **08/01/2016 12.45.00**

**Dati di CHIUSURA**

Data / Ora: **12/01/2016**  
 L'apparecchio funziona correttamente:   
 Tecnico: **Sanna Nicola**  
 Firma: \_\_\_\_\_  
 Accettazione: .  
 Firma: \_\_\_\_\_  
 Personale non presente:

Inventario N.: **10010037501**      Tipologia: **TAVOLO TELECOMANDATO**  
 Produttore: **SIEMENS AG**      Modello: **AXIOMLUMINOSDRF**  
 Matricola: **4452**      Sede: **MARINO**  
 Reparto: **ALA NUOVA - PIANO TERRA - RADIOLOGIA**      Unità: **DIAGNOSTICA 3**

**Estremi degli INTERVENTI**

| Tecnico       | Descrizione   | Data/H Inizio  | Data/H Fine    | Codici Intervento |
|---------------|---|----------------|----------------|-------------------|
| Scotto Davide | Riscontrata rottura tavolo da danni accidentali. Si chiede preventivo per ripristino tavolo a casa madre.   | 08/01/16 12:47 | 08/01/16 15:00 | 8000 8005         |
| Sanna Nicola  | ESEGUITO SOPRALLUOGO, SI RISCONTRA CHE L'APPARECCHIO HA SUBITO DIVERSI URTI E COLLISIONI CHE HANNO COMPROMESSO IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLO STRUMENTO SI CHIEDE PREVENTI PER IL RIPRISTINO A CASA MADRE. | 11/01/16 08:00 | 11/01/16 11:00 | 8004              |
| Sanna Nicola  | RICEVUTO PREVENTIVO, SI INVIA OFFERTA AL SERVIZIO TECNICO   | 12/01/16 08:00 | 12/01/16 10:00 | 8004 6006         |

Il presente allegato è composto di n° 3 fogli pagine. Il Responsabile del Servizio Tecnico (Ing. Massimo Masia)

**Ricambi**

**Interventi Esterni**

**Note**

ALLEGATO 2  
 ALLA DETERMINA N° 284 DEL 16 MAR 2016