

ALLEGATO 3

ALLA DETERMINA N° 902 DEL 15 LUG 2014



MAST MEDICAL s.r.l.

AZIENDA U.S.L. N° 8 - CAGLIARI
27 GIU 2014
 Loc. VILL'E MATTA
 09044 Z.I. QUARTUCCIU (CA)
 Tel. 070 852045 Fax 070 8289258
 Mail: info@mastmedical.it

SERVIZIO TECNICO
 s.r.l. / F. IVA 03007340924
 Capitale Soc. €10.329,14
 C.C.I.A.A. Cagliari 259470
 Iscr.reg. Imprese. N°928 / 1

RIFERIMENTI CLIENTE

DIR CLIENTE	ASL n°8 Cagliari Resp. Patrimonio e Uff. Tecnico Via Piero della Francesca 1 09047 Selargius (CA)		
Presidio/Reparto	No-? P.O. SS. Trinità P.O. MARINO Pronto Soccorso		
RICHIEDITA N°	P.O. Marino Prot n°166	DEL	23/06/2014
DEADBEAT N°	DEL		
PROTOCOLLO N°	DEL		
CIG	PAGAMENTO 30 g. D.t.f.		

RIFERIMENTI MAST MEDICAL

PREVENTIVO RIPARAZIONE N°	8114MM-AT	DEL	26-06-2014
PREVENTIVO INTEGRATIVO N°	DEL		
VERBALE RIPARAZIONE N°	DEL		
APPARECCHIO	N° 2 Barella Hill-Rom		
MODELLO	P8000		
SERIE N°	J045AN5115 K042AQ4586	INVENTARIO N°	098596 098597
ESECUZIONE INTERVENTO	PRESSO CLIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	NOSTRO LABORAT.	<input type="checkbox"/>
GARANZIA	NO GAR. <input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO FULL-RISK	<input type="checkbox"/>
		FLUORI CONTRATTO	<input type="checkbox"/>

Pz.	DESCRIZIONE RICAMBI SOSTITUITI	CODICE	PREZZO	IVA%
01	ruota diametro 200 con ESD	14307302	123,31	
01	pistone idraulico HI-Low piedi	145855	438,12	
02	pistoni gas elevazione schiena	4619101	205,30	
01	spese spedizione estero		30,00	
<p>IL PREZZO E' CONGRUO E LA RIPARAZIONE NECESSARIA</p> <p>AZIENDA U.S.L. N° 8 - CAGLIARI</p> <p>NOTA BENE: P.O. OSPEDALE MARINO</p> <p>L'intervento verrà eseguito previa accettazione da parte Vs. Del presente preventivo.</p>				
03	ORE LAVORO (€110,00 cad.)		330,00	
01	ORE VIAGGIO (€110,00 cad.)		110,00	
	KM PERCORSI (€ 0,50/Km)			
	TRASFERTA DIRITTI DI CHIAMATA			
TOTALE RIPARAZIONE			- SCONTO 5% =	1.174,89 +22%

DESCRIZIONE DEI LAVORI ESEGUITI	TIMBRO E FIRMA TECNICO	TIMBRO E FIRMA CLIENTE
Riparazione con i pezzi in elenco sistema frenante	<p>MAST MEDICAL</p> <p>ASSISTENZA TECNICA</p>	
<i>Chippa → Fano</i>		
<i>Botteghina</i>		

Il presente allegato è composto di n° 1 fogli.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
 (Ing. Massimo Masia)