

Oggetto : RICHIESTA ACQUISTO URGENTE
Prot. N.155 /lab/2015

Cagliari 24.06.2015

ALLEGATO ^{"A"}
ALLA DETERMINA N° 1084 DEL 12 OTT. 2015

Il presente allegato è com-
posto di n° 2 fogli

di n° 2 pagine.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
ASL

Tramite RESPONSABILE ECONOMATO
P.O. "R.BINAGHI"

A seguito del "fuori uso" dello strumento Stomacher (omogenizzatore per campioni biologici) della Ditta PBI, visti i preventivi della stessa Ditta inviati via mail dal Servizio Tecnico, si richiede l'acquisto urgente dell'omogenizzatore con le seguenti caratteristiche:

- Capacità di processare volumi campioni tra 250 microlitri e 80 ml in sacchetti sterili 105 x 155
- Meccanismo per trattamento di piccoli volumi (250 microlitri) con microsacchetti sterili con fondo a V
- Porta regolabile per ridurre o ingrandire la distanza tra la porta e le lame

Date queste caratteristiche si ritiene che il prodotto con codice 30 432-3155 sia il più confacente alle nostre esigenze.

La richiesta è urgente in quanto lo strumento è indispensabile per una corretta procedura di omogenizzazione dei campioni biologici per la diagnosi di tubercolosi.

Si allega copia del fuori uso, copia preventivo e mail del servizio tecnico.

Con l'occasione si sollecitano le richieste d'acquisto urgenti di un agitatore orbitale Prot.119/lab/2015 del 12.05.2015, e del compressore per l'autoclave Prot.122/lab/2015

Distinti saluti

Il Responsabile f.f.

Ordine Di Lavoro / Rapporto Tecnico nr.615031839OdL nr.: **615031839**Data / Ora: **17/03/2015 12:52**Assegnato a: **Scotto Davide**Tipo di Int.: **CORRETTIVA**Richiedente: **RITANO ANTONIO**Telefono: **NN**FM: # Rich.Ente: **41493**Data/Ora Rich Ente : **17/03/2015 12:48:00**Problema: **MECCANICA ROTTA****Dati di CHIUSURA**Data / Ora: **31/03/2015**

L'apparecchio funziona correttamente:

Tecnico: **Scotto Davide**

Firma:

Accettazione: .

Firma: _____

Personale non presente: *non. 2/2*Inventario N.: **10010031985** Tipologia: **OMOGENEIZZATORE/DISSOCIATORE TISSUTALE**Produttore: **INTERNATIONAL PBI SPA**Modello: **STOMACHER 80 BIOMASTER**Matricola: **31246**Sede: **RS BINAGHI**Reparto: **CENTRO TRAPIANTI - PADIGLIONE ESTERNO** Unità: **MICROBIOLOGIA****Estremi degli INTERVENTI**

Tecnico	Descrizione	Data/H Inizio	Data/H Fine	Codici Intervento
Scotto Davide	Riscontrata rottura biella. Richiesti ricambi a casa madre.	17/03/15 13:00	17/03/15 14:00	8000 8005
Scotto Davide	CASA MADRE NON FORNISCE QUOTAZIONE DELLA BIELLA. APPARECCHIATURA OBSOLETA, CIRCA 20 ANNI DI VITA. SI EVIDENZIANO CEDIMENTI STRUTTURALI DELLE COMPONENTI MECCANICHE RICONDUCIBILI ALLA VETUSTA' DELL'APPARECCHIATURA E ALLO STATO DI USURA DELLA STESSA. CAUSA OBSOLESCENZA E DIFFICOLTA' NEL REPERIRE RICAMBI SI PROPONE FUORI USO	31/03/15 09:00	31/03/15 10:00	8010

Ricambi**Interventi Esterni****Note**