



ASL Cagliari

U.O.C.

Sistema Territoriale dell'Emergenza

Prot. n. 6638 del 21 giugno '16

ALLEGATO A
ALLA DETERMINA N° 841 DEL 27 LUG. 2016

Al Responsabile
Servizio Tecnico
sede

AZIENDA U.S.L. N° 8 - CAGLIARI
21 GIU. 2016
ENTRATA
SERVIZIO TECNICO

Il presente allegato è com-
posto di n° 2 fogli
di n° 2 pagine.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

Cagliari, 21/06/2016

Oggetto: richiesta acquisto sedia portantina per soccorso

Si chiede l'acquisto di una sedia per l'evacuazione dei pazienti dotata di cingoli per la discesa su gradini, maniglie per il trasporto, cuscino per il capo, cinghie di ancoraggio per il paziente e sistema di ancoraggio per assicurarla al vano sanitario dell'ambulanza. Si precisa che attualmente, sui mezzi di soccorso avanzato del Sistema Territoriale dell'Emergenza, si dispone del modello EZ Glide marca Ferno. Si chiede che anche la richiesta in oggetto possa concretizzarsi con la fornitura della medesima in quanto tali dispositivi dispongono di un sistema specifico di fissaggio all'abitacolo e di un addestramento altrettanto peculiare e l'eventuale fornitura di altro modello comporterebbe l'impossibilità di poter intercambiare tale dispositivo tra gli automezzi in dotazione e nuova formazione per gli operatori con conseguente onere e maggiori limiti di gestione.

~~Si specifica che~~
Cordiali saluti

Il Direttore

Il Direttore

C₁ → OSS. PISO
21/6/2016

pag. 1/2

*Smf. hose per
volontari e pronto
aiuto.*

*21.06.16
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Antonella Carreras
DA C.O. U8
06/06/2016
Direz. Gen. Assistenza
Integrale*

ALL'ATTENZIONE DEL DIRETTORE DELLA CENTRALE OPERATIVA

E. P.L.

AL DIRETTORE GENERALE ASL N.8

Gli operatori in servizio presso la postazione 118 di Quartu S.Elena, medici, infermieri e autisti segnalano quanto segue: in data 31-05-2016, come da comunicazione inviata in c.o. via fax nella stessa data, si è evidenziato un danno alla sedia cardiologica cingolata in dotazione al M.S.A. e si è richiesta al competente ufficiotecnico l' autorizzazione alla riparazione.

Tale autorizzazione è stata concessa il 10/06/2016 e la sedia è stata portata presso l'officina autorizzata (Caralis) in data odierna; l'officina ha comunicato che dovrà spedire il presidio alla casa madre a Doiojna, con un ulteriore allungamento dei tempi di riparazione, che non appaiono al momento prevedibili.

Non è stato possibile avere una sedia cardiologica sostitutiva sovrapponibile a quella in riparazione: presidio sostitutivo che è stato fornito a questa postazione è difficile da maneggiare e poco sicuro per i pazienti, in quanto omologato per un trasporto max di 70kg di peso, fragile e non dotato di cingoli . Ciò comporta che ogni volta sia necessario mobilitare un paziente, anche e soprattutto se è grave è indispensabile l'ausilio di un M.S.B. ,che non sempre è immediatamente disponibile ed ha comunque dei tempi di arrivo variabili, con un allungamento imprevedibile della durata del soccorso ed un aumento notevole dei rischi per i pazienti, in particolare coloro affetti da patologie tempo-dipendenti come infarto ed ictus.

Inoltre tale situazione mette a rischio anche la sicurezza degli operatori ,che hanno già subito minacce da parte di parenti esasperati per il protrarsi dei tempi di soccorso

.Pertanto si richiede alla SSVV di acquistare urgentemente una sedia cardiologica di riserva con caratteristiche sovrapponibili a quella in riparazione, in assenza della quale i sottoscritti non sono in grado di assicurare la massima efficienza, sicurezza e rapidità nell'assistenza ai pazienti critici. Pertanto SI DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER EVENTUALI DANNI CHE POSSANO OCCORRERE AGLI OPERATORI O AI PAZIENTI.

QUARTU S. ELENA 15/06/2016

ASL8

PG/2016/ 0064186 del 20/06/2016 ore 09.12

Mittente OPERATORI POSTAZIONE 118 DOIOJNA

Assegnatario Centrale Operativa 118

Classifica



MEDICI

INFERMIERI

AUTISTI

*Bertina Ferris
M.D.
Pelle
Susta*

*Antonio
Marelloni*

*Bianchi
P.*

AZIENDA U.S.L. N° 8 - CAGLIARI
21 GIU. 2016

pag. 2/2