

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

ALLEGATO
ALLA DELIBERA N°

B

DEL

N. 1753 DEL 4 DIC. 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Sergio Salis) IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo Starelli)

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Emilio Simeone)

Il presente allegato è composto di n° 1 fogli.

Il Responsabile del Servizio Tecnico (Ing. Massimo Masia)

26 Nov 2014 12:29 HP LASERJET FAX

p. 2

Ordine Di Lavoro / Rapporto Tecnico n° 61503 20136

OdL nr.:

Assegnato a: SCOTTO

Richiedente:

* Rich. Ente:

Problema: POD RIPARAZIONE

Data / Ora: 21/11/2014 10:28

Tipo di Int.: CORRETTIVA

Telefono:

Data/Ora Rich Ente: 21/11/2014 10:25

Dati di CHIUSURA

Data / Ora:

L'apparecchio funziona correttamente:

Tecnico:

Firma:

Accettazione:

Firma:

Persone non presente:

Inventario N.: 32988 Tipologia: VIDEOBROWSCOPIO
Produttore: STORZ Sede: VARENO Modello: 11900BP
Materiale: STORZ Unità: GENERALE
Rapporto: MANIPOLAZIONE

Estremi degli INTERVENTI

SCOTTO: SI RESTITUISCE APPARECCHIATURA NON RIPARATA, IN QUANTO LA RIPARAZIONE CONSISTE NELL'EXCHANGE, SI INVIA PROPOSTA ALL'UFFICIO TECNICO
21/11/2014
11.00
12.00

Ricambi

Interventi Esterni

Note

1