

ALLEGATO ^{u u} A
ALLA DETERMINA N° 1175 DEL 29 SET. 2014

Fax 3201

Data: 12 AGO 2014

A: Patrimonio e Servizi Tecnici
Ing. Massimo Masia

N° di protocollo: 508

N° pagine inclusa la presente: 02

Il presente allegato è com-
posto di n° 1 fogli
di n° 1 pagine.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

Oggetto: modifica del sistema di controllo accessi con badge di magnetici per il comando delle barriere elettriche nel P.O. "A. Businco".

Cagliari, 18/07/2014

In considerazione della vetustà del sistema di controllo accessi attualmente installato per il comando delle barriere elettriche posizionate negli ingressi del presidio ospedaliero, a seguito dei numerosi interventi tecnici per la riparazione di problematiche inerenti la funzionalità del sistema di riconoscimento dei badge magnetici attivi nel sistema, appurata la difficoltà di reperimento delle schede elettroniche di ricambio delle apparecchiature installate, necessita sostituire integralmente il sistema di gestione accessi con un altro che garantisca la compatibilità delle schede magnetiche attualmente distribuite e una più semplice gestione e programmazione per i badge che si dovranno attivare in futuro.

Il ripristino della funzionalità del sistema si rende indispensabile in quanto, in determinati orari non è presente il personale di portineria e, il personale turnista o il personale chiamato in regime di pronta disponibilità, non ha la possibilità di accedere con la vettura all'interno della struttura, per la mancata funzionalità del comando di apertura delle barriere elettriche col badge magnetico.

Distinti saluti.



Per. Ind. Pietro Paolo Urrai
Ufficio Tecnico
PP.OO. Businco-Microcitemico

pg 1