



Cagliari,
Prot. n. PASL_20141007_66
Oggetto: **Preventivo**

ALLEGATO ^u ^u **A**
ALLA DETERMINA N° **1275** DEL **22 OTT 2014**

Il presente allegato è com-
posto di n° 1 fogli
di n° 1 pagine.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

Spett.le

ASL 8 CAGLIARI

Ufficio Patrimonio e Servizi Tecnici

Via Piero della Francesca n.1
09047 Selargius (CA)

Descrizione Intervento

Offerta per ripristino impianto VRV Daikin mod. RXYQ10M8W1B anno 2005 installato presso Uff. consultorio Decimomannu - Via Giardini. (Guasto segnalato in fase di manutenzione programmata); guasti rilevati: compressore e scheda inverter.

Manodopera/materiali	Quantità	U.M.	Listino	Prezzo Unitario	Sconto	Prezzo Totale
Fornitura di n.1 compressore per unità esterna VRV RXYQ10M8W1B	1	N	ND	€ 2300,00	7,07%	€ 2137,39
Fornitura di n.1 scheda inverter per unità esterna VRV RXYQ10M8W1B	1	N	ND	€ 1300,00	7,07%	€ 1208,09
Azoto	3	mc	ND	€ 40,00	7,07%	€ 111,51
Manodopera per Recupero gas, smontaggio e rimontaggio compressore e scheda, essiccazione circuito, pressatura, vuoto e Ricarica gas, controllo funzionale complessivo con software dedicato.	32	h	DEI M01024b	€ 29,28	7,07%	€ 870,71
GAS R410A	10	Kg	033328b	€ 18,54	7,07%	€ 172,29
Sommano						€ 4.499,99
Oneri per la sicurezza 2,75% (Iva esc.)						€ 123,74
TOT (Iva esc.)						€ 4623,73

Data

07/10/2014



Firma

Bruno Bolognesi

MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
Via U. Follini n. 4
40069 ZOLA PREDOSA (BO)
C.F.e.P. IVA 02402671206

A.T.I.

MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A (Capogruppo) - TEPOR S.p.A. - PROGER S.p.A.
Via Sorgano, 35 - 09042 Monserrato (CA)
tel. +39 070 52.54.123
Fax. +39 070 52.54.025