ALLEGATO . A

ALLA DETERMINA N° 1292 DEL 2 7 077 2014

Il presente allegato è composto di nº \_\_\_\_\_ fogli. Il Responsabile del Servizio Tecnico (Ing. Massimo Masia)

**ASL**Cagliari

Centrale Operativa 118 Sud Sardegna

Prot N. NR | 2014 | 26600

Cagliari 10/07/2014

Al Responsabile Area Formazione ASLCagliari Via Caravaggio Cagliari FAX 0706093202

Oggetto: richiesta riparazione manichini ALS.

In relazione allo svolgimento dei corsi ALS, programmati a partire dal settembre p.v., si chiede la riparazione dei manichini in oggetto, indispensabili per procedere alle attività di formazione previste da questa azienda,.

Dei 6 (sei) manichini presenti, 4 modello ALS 400 risultano in carico all'Area Formazione e 2, modello R.A. Simulator, al Sistema Territoriale dell'Emergenza.

Si precisa che questo servizio ha provveduto a far effettuare un controllo da parte di un tecnico specializzato della ditta fornitrice, al fine di verificare eventuali anomalie.

Al fine di garantire la prosecuzione dei corsi BLSD, si chiede inoltre l'acquisto di n. 1 defibrillatore esterno didattico semiautomatico "Laerdal AED Trainer 2" e n. 4 telecomandi in uso alla stessa tipologia di apparecchio.

Si allega preventivo dell' Azienda Fornitrice che ha effettuato la verifica dei manichini ALS.

Distinti Saluti

Direttore

Giuseppe desiello