



ASL Cagliari

U.O.C.

Sistema Territoriale dell'Emergenza

Prot. n. 4431 del 09 giugno '16

ALLEGATO A
 ALLA DETERMINA N° 846 DEL 27 LUG. 2016

Al Responsabile
 Servizio Tecnico
 sede

AZIENDA U.S.L. N° 8 - CAGLIARI
 15 GIU. 2016
 ENTRATA
 SERVIZIO TECNICO

Cagliari, 09/06/2016

Oggetto: fornitura materiale ricambio barella alto biocontenimento

Con la presente si richiedono i seguenti ricambi necessari la barella STI (STRETCHER TRANSIT ISOLATOR) in dotazione alla Centrale Operativa 118 Sud Sardegna. Si precisa che tale materiale risulta indispensabile per mantenere attivo il sistema di gestione e trasporto del paziente in alto biocontenimento.

QUANTITA'	Descrizione	NSN	P/N
N° 6	Filtri Hepa in	6530150116406	04.05.000013
N° 3	Filtri Hepa out	6530150116405	04.05.000014
N° 2	Chiusura per porta ingresso in PVC	6530150116403	18.03.000016
N°2	Chiusura per porta rifornimento in PVC	6530150116404	18.03.000017
N°16	Anelli in gomma O-ring	5330150116446	08.06.000058
N°5	Nastro adesivo in fibra di vetro	7510150116050	13.09.000008
N°5	Nastro adesivo in PVC	7510150116051	13.09.000009

I suddetti ricambi con i rispettivi codici sono presenti nel Manuale d'uso e manutenzione della barella STI che si allega alla presente.

Cordiali saluti

Il presente allegato è composto di n° 1 fogli di n° 1 pagine.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
 (Ing. Massimo Masia)

Il Direttore
 dott. Giuseppe Iasiello
 ASL 8 Cagliari
 Sistema Territoriale dell'Emergenza
 Il Direttore
 Dr. Giuseppe Iasiello

G.O.

Asl Cagliari
 Sede: Via Piero della Francesca, 1
 09047 Selargius
 c.f. e p. iva 02261430926
 www.aslcagliari.it

U.O.C.
 Sistema Territoriale dell'Emergenza
 c/o ASL Cagliari, Cittadella della Salute
 ingresso Via dei Valenzani snc, 09131 CAGLIARI
 Tel 070 6092334 / 2123
 Fax 070 6092561