



ASL Cagliari

P. O. S. S Trinità  
Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia  
Via Is Mirronis - 09100 Cagliari - Tel. 070/609.5934 - fax 070/609.5894

Cagliari, 10/6/2013

Prot. n. 77/2013

Il Responsabile Servizio Economato

Oggetto: Richiesta **urgentissima**, acquisto agitatore oscillante-rotatorio da banco per il Servizio di Laboratorio Analisi del P.O. Santissima Trinità.

Si richiede, **in urgenza**, l'acquisto di un agitatore oscillante-rotatorio da banco per il Servizio di Laboratorio Analisi del P.O. Santissima Trinità.

L'agitatore in uso (N° inventario asl 059816, biomedicale 10010015991) è guasto e non più riparabile come si evince dal rapporto di intervento tecnico che si allega.

Caratteristiche tecniche:

Agitatore a rulli a doppio scuotimento rotatorio ed oscillante

Minimo 6 rulli antiscivolo

lunghezza piste maggiore di 30 cm

Al fine di facilitare l'acquisto si allega immagine del prodotto richiesto da un catalogo della ditta

CARLO ERBA. 02.35325.310/320

Altre ditte: PBI, VWR INTERNATIONAL,

Distinti saluti

Il Responsabile f.f

Dott. Carlo Giuseppe Prasciolu

ALLEGATO A  
ALLA DETERMINA N° 129 DEL 4 FEB 2013

Il presente allegato è composto di n° 2 fogli di n° 2 pagine.

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
(Ing. Massimo Mastà)

ASL8

NP/2013/ 0031442

del 05/08/2013

Mittente: OSPEDALE S. TRINITÀ

Assegnazione: Patrimonio e Servizi Tecnici

Classifica: 14.6. Settore: 15-6 del 2012





**OdL n.:** 615018166  
**Assegnato a:** Pinna matia  
**Richiedente:** REPARTO  
**# Rich. Ente:** 28235  
**Problema:** FORTEMENTE RUMOROSO

**Data / Ora:** 27/05/2013 12:16  
**Tipu di Int.:** CORRETTIVA  
**Telefono:** NN  
**Data/Ora Rich Ente:** 27/05/2013 12:15:00

**FM:**

**Inventario N.:** 10010015991 **Tipologia:** AGITATORE DA LABORATORIO  
**Produttore:** NN **Modello:** CLINOROLLER  
**Matricola:** NONPRESENTE **Sede:** SS TRINITÀ  
**Reparto:** PADIGLIONE M - LABORATORIO ANALISI **Unita:** EMATOLOGIA-COAGULAZIONE

**Data / Ora:** 28/05/2013 17:00  
**L'apparecchio funziona correttamente:**   
**Tecnico:** Pinna matia  
**Firma:**   
**Accettazione:** CS  
**Firma:**   
**personale non presente:**

**Estremi degli INTERVENTI**

Tecnico	Descrizione	Data/H Inizio	Data/H Fine	Codici Intervento
Pinna matia	VERIFICA DEL PROBLEMA, RICHIESTI RICAMBI	27/05/13 14:00	27/05/13 15:00	8005
Pinna matia	RICERCA RICAMBI, LO STRUMENTO NON HA TARGA IDENTIFICATIVA, NON SI PUO' RISALIRE ALLA DITTA COSTRUTTRICE, E' ORMAI OBSOLETO, PERTANTO SE NE CONSIGLIA IL FUORUSO.	28/05/13 17:00	28/05/13 18:00	8010

059816

**Ricambi**

**Interventi Esteri**

**Note**

SCI.00G Rev. 04 del maggio 2009

pag. 001 di 01