

NP 2014/2043/AB

Cagliari 20.01.2014

Handwritten notes:
L'v. Mon... e...
x...
di...
h

**Al Sig. Responsabile
Patrimoni e Servizi Tecnici
ASL Cagliari**

**Al Sig. Direttore Sanitario
ASL Cagliari**

**Al Sig. Direttore Amministrativo
ASL Cagliari**

e p.c. **Al Sig. Responsabile
S.C. Anatomia Patologica
Sede**

Oggetto: situazione filtri cappa aspirazione Servizio di Anatomia Patologica.

Con la presente voglio informare le SS.LL. che in data 16.01 u.s. sono stati sostituiti 10 filtri su 11 cappe di aspirazione presenti nel Servizio di Anatomia Patologica. Si è ancora provveduto ad attivare un intervento tecnico sulla cappa di aspirazione DIAPATH modello ECOS-TRIM per un guasto sulla scheda PWR che ha determinato un conseguente trasferimento di tutta l'attività sanitaria prodotta, sotto questa cappa, presso altro Presidio Ospedaliero unitamente ad una Unità Medica e una Tecnica.

L'undicesimo filtro non è stato sostituito in quanto sembrerebbe più opportuno procedere all'aggiornamento tecnologico della cappa mediante sostituzione della apposita scheda.

Nei prossimi 4/5 mesi tutte le cappe, una dopo l'altra, si fermeranno per lo stesso problema con conseguenze operative importantissime sulla attività e produttività complessiva del Presidio.

Per quanto sopra e al fine di prevenire una qualsiasi interruzione dell'attività, con conseguenze economico/operative importanti, chiedo cortesemente alle SS.LL. un fattivo interessamento finalizzato al tempestivo aggiornamento tecnologico di tutte le cappe presenti nella suddetta U.O.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Sanitario f.f.

Dott. Alessandro Brundu


Handwritten signature of Dott. Alessandro Brundu

Il presente allegato è com-
posto di n° 4 fogli.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

Handwritten signature of Ing. Massimo Masia

Segreteria
B.Lampis



pg 1