

1950



Presidio Ospedaliero  
**Businco**

Struttura Complessa  
**Direzione Sanitaria**

Pro. n° 3346 /DS

Cagliari 16/09/2013

*Man*  
*18/9/2013*

All'Ing. Massimo Masia  
Resp. Servizio Tecnico e Gestione Patrimonio

Ufficio Tecnico  
P.O. Businco

Oggetto: Sollecito sostituzione monitor rianimazione

Si invia in allegato la nota Pro. N° 3323/DS e si chiede di attivare ogni procedimento utile per la risoluzione urgente delle problematiche segnalate.

Si ringrazia per la collaborazione

Dott.ssa Maria Teresa Addis  
Direttore sanitario P.O. Businco

AZ. USL 8 GA - Dir. Sanitaria  
P.O. "A. BUSINCO"  
DIRETTORE MEDICO  
Matr. 49308 - Dott. Paolo Mundula

ASL8

NP/2013/ 0036113

del 18/09/2013

Mittente: Ospedale Businco

Assegnatario: Patrimonio e Servizi Tecnici

Classifica: 1.4.6 Sottofasc. 14-1 del 2013



ALLEGATO

"A"


ALLA DETERMINA N°

164

DEL

Il presente allegato è com-  
posto di n° 5 fogli.

Il Responsabile dei Servizi Tecnici  
(Ing. Massimo Masia)



UOC Anestesia e Rianimazione  
Direttore Dott. Luciano Serra

Prot. n. 268/013

Cagliari, 11-09-2013

Al Responsabile Servizio Tecnico  
ASL Cagliari  
Alla Direzione Sanitaria  
P.O. A. Businco  
SEDE

Oggetto: Sollecito sostituzione monitors rianimazione

Si sollecita la sostituzione dei 2 monitors della rianimazione di cui è stata proposta la  
dismissione non avendo avuto alcun riscontro alla richiesta del 29-07-2013.

Quindi attualmente possiamo utilizzare N° 6 posti letto per i ricoveri.

Si allega copia della richiesta precedente.

Distinti saluti,

Dott. Luciano Serra  
A.S.L. Cagliari "A. BUSINCO"  
UOC Anestesia Rianimazione  
Responsabile - Dr. Luciano Serra

Servizio Anestesia Rianimazione  
Responsabile Dott. Luciano Serra

Prot. 231/013  
Cagliari 29-07-2013

Servizio Tecnico  
P.O. A. Businco  
SEDE

Oggetto: messa in fuori uso e urgente sostituzione


Come da relazione tecnica protocollo n° 615018730 e 615019203 di cui si allega verbale del Servizio di INGEGNERIA BIOMEDICA SANTA LUCIA: di messa in fuori uso di due (n° 2) MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI della Ditta DATEX OHMEDA in quanto le parti rotte non più disponibili dalla CASA MADRE (DITTA GENERAL ELETTRIC).

Senza la fornitura dei 2 MONITORS non possono essere utilizzati per i ricoveri n° 2 posti letto di Rianimazione. Si richiede con la massima urgenza l'immediata sostituzione.

Modello CS/3  
Matricola 03770335  
Matricola 03770340

Il Responsabile

Dr Luciano Serra  
A.S.L. 8 CA "P.O. A. BUSINCO"  
UOC Anestesia Rianimazione  
Responsabile - Dr. Luciano Serra



**Ordine Di Lavoro / Rapporto Tecnico nr.615019203**



Odl nr.: **615019203** Data / Ora: **08/07/2013 08:36**  
Assegnato a: **Masala Marco** Tipo di Int.: **CORRETTIVA**  
Richiedente: **REPARTO** Telefono: **NN** FM:   
# Rich. Ente: **NN** Data/Ora Rich Ente : **08/07/2013 08.30.00**  
Problema: **SI SPEGNE**

Inventario N.: **10010013398** Tipologia: **MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI**  
Produttore: **DATEX OHMEDA DIVISION INSTRUMENTARI** Modello: **CS/3**  
Matericola: **03770340** Sede: **ONCOLOGICO BUSINCO**  
Reparto: **PIANO 2 - ALA D - ANESTESIA E RIANIMAZ** Unità: **GENERALE**

**Estremi degli INTERVENTI**

Tecnico	Descrizione	Data/H Inizio	Data/H Fine	Codici	Intervento
Masala Marco	CONTROLLO E VERIFICA DEL PROBLEMA. COVER DANNEGGIATE.	08/07/13 09:00	08/07/13 10:00	8000	
Masala Marco	PARTI DI RICAMBIO NON PIU FORNIBILI DALLA CASA MADRE, SI INVIA PROPOSTA DI DISMISSIONE.	11/07/13 12:00	11/07/13 13:00	8010	

**Ricambi**

**Interventi Esterni**

**Note**

**Dati di CHIUSURA**

Data / Ora: **11/07/2013**  
L'apparecchio funziona correttamente:   
Tecnico: **Masala Marco**  
Firma: \_\_\_\_\_  
Accettazione: **GIOVANNI PODDIE**

Firma: \_\_\_\_\_  
Personale non presente:



**Ordine Di Lavoro / Rapporto Tecnico nr.615018730**

OdL nr.: **615018730** Data / Ora: **19/06/2013 10:20**  
Assegnato a: **Masala Marco** Tipo di Int.: **CORRETTIVA**  
Richiedente: **REPARTO** Telefono: **NN** FM:   
# Rich. Ente: **NN** Data/Ora Rich Ente : **19/06/2013 10.17.00**  
Problema: **COVER ROTTA**

Inventario N.: **10010013405** Tipologia: **MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI**  
Produttore: **DATEX OHMEDA DIVISION INSTRUMENTARI** Modello: **CS/3**  
Matricola: **03770335** Sede: **ONCOLOGICO BUSINCO**  
Reparto: **PIANO 2 - ALA D - ANESTESIA E RIANIMAZ** Unità: **GENERALE**

**Estremi degli INTERVENTI**

Tecnico	Descrizione	Data/H Inizio	Data/H Fine	Codici Intervento
Masala Marco	ATTESA MATERIALE RIDE N°047 CA8	19/06/13 10:30	19/06/13 11:30	8005
Masala Marco	PARTI NON PIU FORNIBILI DALLA CASA MADRE SI INVIA PROPOSTA DI DISMISSIONE	11/07/13 12:00	11/07/13 13:00	8010

**Dati di CHIUSURA**

Data / Ora: **11/07/2013**  
L'apparecchio funziona correttamente:   
Tecnico: **Masala Marco**  
Firma: \_\_\_\_\_  
Accettazione: **GIOVANNI PODDIE**  
Firma: \_\_\_\_\_  
Personale non presente:

**Ricambi**

**Interventi Esterni**

**Note**