

ALLEGATO

ALLA DETERMINA N°

3)  
1083

DEL 12 OTT 2015

ALESSANDRO MARI

Via Corte d'Appello, 17

09100 CAGLIARI

CON. PRG. HBL. LEN. 631000 N° 0111

Perita, I.V.A. 01948070923

via postese Autorizzazio

ASE # Cagliari

Servizio Tecnico

100 Piazza della Francesca, 1

09047 Sotgiuss

MODULO ASSISTENZA TECNICA

Il cliente Radiologia presso Ospedale San Giuseppe (Cagliari) di cui:

Intervento tecnico sull'apparecchio ACHIEVE 1000 (R. 1000) per guasto di tipo elettrico e meccanico serigrafato e carro porta cassette.

Intervento Tecnico eseguito in data 11/08/2015.

Smontaggio e sostituzione parti meccaniche serigrafate e carro porta cassette deformate

Smontaggio scheda Keyboard

Smontaggio scheda Keon.

Smontaggio e ripristino funzionalità pulsante stop emergenza.

Esecuzione tarature serigrafato.

Esecuzione prove di funzionamento.

INTERVENTO POSITIVO

ORE DI LAVORO 7

ORE DI VIAGGIO 5

Il presente allegato è com-  
posto di n° 2 fogli.

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
(Ing. Massimo Mastia)

FIRMA TECNICO

Alessandro Mari

FIRMA DEL CLIENTE

Ordine di Lavoro / Rapporto Tecnico n. 615036712

Od. n. 615036712 Data / Ora: 11/08/2015 09:15

Assegnato a: Sabrina Nicola Tipo di Int.: CORRETTIVA

Richiedente: NN Telefono: NN

# Rich. Ente: NN Data/Ora Rich. Ente: 08/11/2015 08:15:00

Procedura: APERTO CHIAMATA DA COL 615036065

Per la chiusura

Data / Ora: 11/08/2015 19:15

L'apparecchio funziona correttamente

Tecnico: Sabrina Nicola

Firma: *Sabrina Nicola*

Accettaz. per: REPARTO

Firma: *[Signature]*

Personale non presente

Inventario N. 615036712 Tipologia: GRUPPO RADICE LOGICO  
Produttore: GILARDONI SPA Modello: AGIL  
Materiale: STRADA Sede: SAN GIUSEPPE CALASANZIO - ISILI  
Reparto: RADIOLOGIA - PIANO 1 Unità: DIAGNOSTICA STANZA 1

Descrizione	Data/M Inizio	Data/F Fine	Codici Intervento
INTERVENTO EFFETUATO DA GRUPPO ESTERNO, INTERVENTO AL BANCO	11/08/2015 09:15	11/08/2015 19:15	6009 9000

Richiedi

Note  
REPARAZIONE GUASTO